

3.0基站产品测试 - 错误 #4155

重建立流程后，网管侧du相关指标全部异常

2025-09-24 17:28 - 孙 泽林

状态:	转测试	开始日期:	2025-09-24
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	孙 泽林	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
3.0基站_3.3G】军特N78整机			
测试版本：Rel_3.1.3_Pre1T5			
测试设备：核心网 192.168.8.218 基站 192.168.8.77			
测试场景：单用户udp重建立			
问题描述：终端发起重建立，重建立流程完成后，网管侧du相关指标上报全部异常。			

历史记录

#1 - 2025-09-25 10:55 - 周 立伟

- 状态 从 新建 变更为 进行中

已定位，重建立成功后KPI未对UE进行计数处理。

#2 - 2025-09-25 10:56 - 周 立伟

- 状态 从 进行中 变更为 转测试

- 指派给 从 周立伟 变更为 孙 泽林

已修改落入3.1.3_Pre1T5版本