

FirstCall - 错误 #4168

3.0基站 Uu测试小区搜索成功后，发生APE5挂死

2025-09-25 16:23 - 白 瑞朋

状态:	已解决	开始日期:	2025-09-25
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	白 瑞朋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1D3U测试，APE5上小区建立后，核跑死。			

历史记录

#1 - 2025-09-25 16:27 - 白 瑞朋

- 状态 从 新建 变更为 进行中

【问题分析】
已知问题，小区搜索中C代码引起核5跑死；

【问题解决】
将C代码用微码替换，核5不再跑死；问题解决。

#2 - 2025-09-25 16:27 - 白 瑞朋

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

代码提交

分支：debug_0919
SHA-1: d973a7e74b9395c3d87391ebe9033617cb45173b

#3 - 2025-09-25 16:48 - 白 瑞朋

- 主题 从 3.0基站 Uu+Dd测试，APE5跑死 变更为 3.0基站 Uu测试小区搜索成功后，发生APE5挂死