

3.0基站产品测试 - 错误 #4175

313T5版本，上行ftp业务，du出现coredump挂死

2025-09-26 09:45 - 孙泽林

状态:	进行中	开始日期:	2025-09-26
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	韩伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
【3.0基站_3.3G】军特N78整机 测试版本：Rel_3.1.3_Pre1T5（0924） 测试设备：核心网 192.168.8.218 基站 192.168.8.83，鼎桥终端 测试场景：单用户上行ftp 问题描述：单用户上行ftp业务，大概100M，du出现coredump挂死。			

历史记录

#1 - 2025-09-26 17:10 - 韩伟

- 状态从 新建 变更为 进行中

问题已经定位，待修改合入

#2 - 2025-09-28 10:11 - 韩伟

问题修改已合入T6版本。

#3 - 2025-09-28 11:39 - 韩伟

该问题为接收侧接收到异常sdu内存后，处理出现挂死问题。原始代码在如输入sdu内存指针等异常防护，在特殊情况下存在防护不住的可能，导致异常内存存在后续的处理过程中触发问题。

现通过分析，对异常场景下，对接收到的sdu内存进行防护增强，防止再次将出现异常的内存指针漏到后端处理，引发后续流程处理异常。