

B5G_UE - 错误 #4181

错误 # 4160 (进行中): UU口测试，终端3.0整机联调测试时，终端RRC处理基站下发的Auth_REQ时，发生dump

UU口测试，终端3.0整机联调测试时，终端对AUTH REQ的响应AUTH RSP未成功发送到基站
--log见父bug【#4160】

2025-09-26 14:57 - 李 常

状态:	进行中	开始日期:	2025-09-26
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	王 金伏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
log见父bug号：4160。 请分析：终端对AUTH REQ的响应AUTH RSP未成功发送到基站。			

历史记录

- #1 - 2025-09-26 15:02 - b jz
- 状态从 新建 变更为 进行中
- 指派给从 b jz 变更为 王 金伏

终端在第一次收到 AUTH REQ 的响应 AUTH RSP未发送成功，需要底层分析原因。