

3.0基站产品测试 - 错误 #4186

1D3U子帧配比，上行单天线16UE上、下行udp灌包业务场景长保中出现DU崩溃

2025-09-27 09:28 - 郭 锁奇

状态:	进行中	开始日期:	2025-09-27
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.3		
描述			
Rel_3.1.3_Pre1T5版本_1D3U子帧配比，上行单天线16UE上、下行udp灌包业务场景长保中出现DU崩溃，DU未产生core文件。			

历史记录

#1 - 2025-09-29 15:32 - 周 立伟

- 指派给从周立伟变更为战弋戈
- 问题归属DRV已添加
- 问题归属已删除(DU)

DU启动后ap_driver coredump

#2 - 2025-09-29 16:03 - 战 弋戈

同问题 <http://192.168.100.49/issues/4180> 已经进行处理。

#3 - 2025-09-29 16:04 - 战 弋戈

- 状态从新建变更为进行中