

基站横联 - 错误 #4192

横联软件版本自启动导致ping不同4008

2025-09-28 09:36 - 高峰

状态:	新建	开始日期:	2025-09-28
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-28 09:42 - 高峰

操作系统没有完全启动完成，就调用RCS执行自启动脚本启动L2APP，L2APP出现异常（CPU100%）；
L2APP异常导致系统内核RCU 锁死，导致PING不通。

#2 - 2025-09-28 09:46 - 高峰

先在自启动脚本中加 sleep规避。
后续建议自启动还是单独搞个脚本，放到RCS启动项的最后位置

#3 - 2025-09-29 11:56 - 高峰

- 优先级 从 一般 变更为 高

这个问题起因是PHY版本损坏造成，已单独提单 [#4205](#)；
但需要解决这种情况下如何规避4008核心板ping不通板卡失联