3.0基站产品测试 - 错误 #4212

[3.0产品测试]3.1.3Pre1T6, 网管指标全部为空

2025-10-09 11:51 - 刘 抒放

状态: 开始日期: 已关闭 2025-10-09 优先级: 一般 计划完成日期: 指派给: % 完成: 刘 抒放 100% 类别: 预期时间: 0.00 小时 耗时: 目标版本: 0.00 小时

目标解决问题版本:

Rel_3.1.3

问题归属: DU

发现问题版本: Rel_3.1.3

描述

版本:网管——YZMM2.2.3 基站——3.1.3T6 问题设备:网管192.168.8.170基站192.168.8.78

问题现象:网管指标全部为空

历史记录

#1 - 2025-10-09 17:47 - 刘 抒放

- 指派给 从 赵 晓辉 变更为 李 宇哲

#2 - 2025-10-09 19:05 - 李宇哲

- 文件 网管指标全部为空DU 修改点.txt 已添加
- 状态 从 新建 变更为 进行中

原因:功放上报的驻波比为nan, DU侧没有防住

错误产生原理:

- 1.在arm环境中c++ 库函数isinf 和 isnan 函数无效
- 2.因为是直接引用的地址,可能存在判断完成后,参数值改变的情况 解决方案:

1.DU: 自定义两个函数IsInf 和 IsNaN 用于判断是否为NAN和INF 2.PHY:对该参数加保护

#3 - 2025-10-09 19:11 - 李宇哲

- 文件 屏幕截图 2025-10-09 190930.png 已添加
- 文件 屏幕截图 2025-10-09 190948.png 已添加

原因:功放上报的驻波比为nan, DU侧没有防住

错误产生原理:

- 1.在arm环境中c++ 库函数isinf 和 isnan 函数无效
- 2.因为是直接引用的地址,可能存在判断完成后,参数值改变的情况 解决方案:

1.DU: 自定义两个函数IsInf 和 IsNaN 用于判断是否为NAN和INF

2.PHY:对该参数加保护

```
static uint64_t nan_patterns[] = {
  0x7FF8000000000000ULL, // 安静的NaN
  0xFFF80000000000000ULL, // 负的安静的NaN
  0x7FF80000000000001ULL, // 安静的NaN
  0x7FF00000000000001ULL, // 信号的NaN
  0x7FFFFFFFFFFFFFFULL // 最大的NaN
static uint64 t inf patterns[] = {
    0x7FF0000000000000ULL, // 正的inf
    0xFFF0000000000000ULL // 负的inf
```

#4 - 2025-10-10 11:28 - 李宇哲

- 文件 屏幕截图 2025-10-10 112611.png 已添加

2025-11-04 1/2



#5 - 2025-10-14 16:11 - 李宇哲

- 文件 已删除 (网管指标全部为空DU 修改点.txt)

#6 - 2025-10-14 20:09 - 李宇哲

- 状态 从 进行中 变更为 审视
- 指派给 从 李 宇哲 变更为 周 立伟
- % 完成 从 0 变更为 100

#7 - 2025-10-14 20:11 - 周 立伟

- 状态 从 审视 变更为 转测试
- 指派给 从 周 立伟 变更为 刘 抒放

自验通过,已合入3.1.3_Pre1T6版本,可转测

#8 - 2025-10-16 11:51 - 刘 抒放

- 状态 从 转测试 变更为 已解决

#9 - 2025-10-16 11:57 - 刘 抒放

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

20251009-115059.jpg	161 KB	2025-10-09	刘 抒放
1009_nokpi.pcap	67.2 KB	2025-10-09	刘 抒放
屏幕截图 2025-10-09 190930.png	7.67 KB	2025-10-09	李宇哲
屏幕截图 2025-10-09 190948.png	4.8 KB	2025-10-09	李宇哲
屏幕截图 2025-10-10 112611.png	162 KB	2025-10-10	李宇哲

2025-11-04 2/2