

B5G_UE - 错误 #4226

UU口基于1d3u帧结构，在3.0基站做ping业务，ping包有较多丢失及较大延迟

2025-10-11 10:28 - 李 常

状态:	进行中	开始日期:	2025-10-11
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	李 常	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2025-10-11 10:49 - 李 常
- 优先级 从 一般 变更为 高
- #2 - 2025-10-11 16:10 - 李 常
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- #3 - 2025-10-11 16:11 - 李 常
- 目前怀疑跟#4159问题相关。
- #4 - 2025-10-11 16:15 - 梁 娜
- 概率性出现UL TB与TA Req消息并发发送，导致UL TB消息PHY无法正确接收，鉴于目前还不支持TA调整，协议栈暂时屏蔽TA req消息发送。代码改动已合入，需复测该问题。
- #5 - 2025-10-11 16:17 - 梁 娜
- 指派给 从 梁 娜 变更为 李 常

文件

20251010-ping对包问题.jpg	387 KB	2025-10-11	李 常
-----------------------	--------	------------	-----