

B5G_UE - 错误 #4227

协议栈在不同线程并发发送多条FAPI消息（如发现有：同时发TA req和UL_TB_REQ），导致L1C接收消息时读取错误

2025-10-11 10:34 - 李 常

状态:	审视	开始日期:	2025-10-11
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李 常	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
目前发现：TA req和UL_TB_REQ两个消息在slot中发送时存在问题，且存在并发。导致L1C读取错误。			

历史记录

#1 - 2025-10-11 16:10 - 李 常

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-10-17 15:34 - 刘 播雨

- 状态从 进行中 变更为 审视

- 指派给从 刘 播雨 变更为 李 常

20251017：同4159问题，与4159为同一个问题，验证结果和解决方案均相同