

B5G_UE - 错误 #4228

协议栈发送FAPI消息(如UL_TB_REQ)给物理层时，alloc及memcpy的BufLen有过大的问题，未按照实际长度

2025-10-11 10:49 - 李 常

状态:	审视	开始日期:	2025-10-11
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李 常	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
问题： 1，会耗用过大的内存， 2，会加大copy用时时间， 3，可能会带来内存使用的异常。			
建议优化及修改。			

历史记录

#1 - 2025-10-11 16:10 - 李 常

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-10-17 15:40 - 刘 播雨

- 状态从 进行中 变更为 审视

- 指派给从 刘 播雨 变更为 李 常

20251017

【问题验证】：使用trunk版本进行5G UU口验证ping包和下行灌包均ok，DD口验证跑峰值速率ok