

基站横联 - 错误 #4230

g_sniffer_result_ptr空指针问题，导致pdelay异常

2025-10-11 12:25 - 高峰

状态:	新建	开始日期:	2025-10-11
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	马凤波	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-11 12:30 - 高峰

L1SnifferResult_t *g_sniffer_result_ptr;

- 只做了声明，没有申请初始地址空间，属于空指针，会有以下影响：
- 1.导致g_sniffer_result_ptr->time_offset 被随机覆盖，pdelay异常
 - 2.对空指针g_sniffer_result_ptr结构体变量赋值时，会随机引发踩踏其他存储空间；

#2 - 2025-10-17 09:44 - 马凤波

g_sniffer_result_ptr由指针型改为结构体，pdelay暂未发现异常