

产品3.0平台 - 功能 #4260

干扰规避频点生效机制完善

2025-10-16 14:45 - 赵 燕明

状态:	转测试	开始日期:	2025-10-13
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	赵 燕明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	15.00 小时
描述			
修改频点后出现校准失败现象导致频点修改失败			

历史记录

#1 - 2025-10-16 14:49 - 赵 燕明

- 状态 从 新建 变更为 进行中

修改频点后重新校准前，跟踪校准没有关闭，另外9025收发使能由于是在CP一侧控制，因此AP一侧关闭也没有起作用。

#2 - 2025-10-16 15:05 - 赵 燕明

- 跟踪 从 错误 变更为 功能

- 状态 从 进行中 变更为 转测试

- % 完成 从 0 变更为 100

修改频点功能自测试已经正常。