网管产品 - 错误 #4295

3.0基站在reboot或者下电上电之后,网管有概率会出现mcs table参数显示异常问题。

2025-10-23 10:33 - 程 鹏

状态:	转测试	开始日期:	2025-10-23
优先级:	一般	计划完成日期:	2025-11-30
指派给:	程鹏	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

3.0基站在reboot或者下电上电之后,网管有概率会出现mcs table参数显示异常问题。 正常应该显示64qam或者256qam,异常时显示8 10 15 23可选项

历史记录

#1 - 2025-10-23 14:40 - 薛泽庆

- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 指派给 从 薛 泽庆 变更为 马 党旗

api:/gnb/v1/monitor/all/

systemctl 下cpuarch在agent重启后第一时间拿不到。在拿不到cpuarch的情况下就当2.0基站处理backend应确保数据及时更新,就不会出现此问题

#2 - 2025-10-23 19:28 - 马党旗

- 指派给从马党旗变更为薛泽庆

#3 - 2025-10-29 09:41 - 薛泽庆

- 指派给从 薛泽庆 变更为 马党旗

```
\label{eq:continuous} $$ if(isset(\sin ['data']['server']['System']['CpuArch'])){ $$ [sonData[$ip] = $\inf['data']['server']['System']['CpuArch']; $$ else if($\inf['code'] == 0){ $$ [sonData[$ip] = null; $$}
```

多一个\$info['code'] == 0判断,可以规避同类问题

#4 - 2025-10-30 14:54 - 马 党旗

- 状态 从 进行中 变更为 审视
- 指派给从马党旗变更为杨凯

目前只是取巧处理,如果极端情况下拿不到该信息,依然会出现问题

#5 - 2025-10-30 14:54 - 马党旗

- 状态 从 审视 变更为 转测试

#6 - 2025-10-31 09:53 - 杨凯

- 指派给 从 杨 凯 变更为 程 鹏

YZMM2.2.4Pre1T2版本已解决,请在后续版本验证

2025-11-04 1/1