

产品3.0平台 - 错误 #4300

3.0设备整机测试多通道指标较差

2025-10-23 14:25 - 陈 晓盟

状态:	新建	开始日期:	2025-10-23
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	陈 晓盟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
问题 : 3.0设备整机单通道指标EVM要优于多通道同时开启后得指标 ; 需要支持抓数对比ORX通道是否有泄露问题 ; 重新对比测试 ;			