

驻波比功能异常

2025-10-24 10:28 - 王 昊

|                                                                                            |      |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------|
| 状态:                                                                                        | 挂起   | 开始日期:   | 2025-10-24 |
| 优先级:                                                                                       | 高    | 计划完成日期: |            |
| 指派给:                                                                                       | 李 明新 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:                                                                                        |      | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                                                      |      | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述                                                                                         |      |         |            |
| 1.军特新600MHz功放;<br>2.正维600MHz功放;<br>1.跟进平台驱动研发进展,军特整机已经交付到外场,高风险问题;<br>2.正维功放已交付,等待整机装配后测试; |      |         |            |

历史记录

#1 - 2025-10-31 18:03 - 李 明新

- 状态 从 新建 变更为 挂起

修改驻波比工具后暂时未发现问题，问题挂起