

3.0基站产品测试 - 错误 #4307

600M整机使用军特新一代功放版本，testmac跑可读取功放功率，协议栈运行时无法读取功率值

2025-10-24 17:51 - 程 鹏

状态:	新建	开始日期:	2025-10-24
优先级:	一般	计划完成日期:	2025-11-30
指派给:	李 明新	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV, YZMM, 系统	目标解决问题版本:	Rel_3.1.3
发现问题版本:	Rel_3.1.3		
描述			
600M整机使用军特新一代功放版本，testmac跑可读取功放功率，协议栈运行时无法读取功率值			