

3.0基站产品测试 - 错误 #4309

4UE接入下行灌包180M长保一晚上，2个UE反复掉线重接后上行无速率，下行速率正常，基站无挂死

2025-10-25 09:21 - 郭 锁奇

状态:	新建	开始日期:	2025-10-25
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	魏 幸幸	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.3
发现问题版本:	Rel_3.1.3		
描述			
Rel_3.1.3_Pre1T6-1022版本，4UE接入下行灌包180M长保一晚上，2个UE反复掉线重接后上行无速率，下行速率正常，基站无挂死			

历史记录

- #1 - 2025-10-30 10:00 - 周 立伟
- 指派给从周立伟变更为魏幸幸