

NR - 错误 #431

配置MCS0导致191出现挂死问题，log无异常

2021-02-03 17:08 - guo hanlin

状态:	挂起	开始日期:	2021-02-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-02-28
指派给:	guo hanlin	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
Path: /home/HT-5G NR-B02_gNB/ 可执行文件为交付版本，无任何改动，FPGA版本为0923			
[02-03 16:43:48.256][WARNG]Time stamp start loop=1 time(us) = 16097158265 value=218.0.1.13			
[02-03 16:44:06.559][ERROR]Func:nr5g_gnb_mac2phy_api_proc_rx, nCtxNum[0], phyInstance[0], pRxConfig= NULL			
[02-03 16:44:06.559][WARNG]==== [phy_dl_pdsch_encode_callback] CellId[0] Slot[5] SlotAdvIdx[7] Ctx[3] FEC_DealTime[44.959000]us, EncodeAllTime[49.459000]us			
[02-03 16:44:06.559][WARNG]UL_PUSCH_llr_RX, nCellIdx[0], nSlotAdvIdx[4],nPUSCHGrantNum[0], Don't process demodulation, descramble, uci decode, pusch decode!!!			
[02-03 16:44:06.559][WARNG]==== [phy_dl_pdsch_encode_callback] CellId[0] Slot[6] SlotAdvIdx[8] Ctx[0] FEC_DealTime[40.459000]us, EncodeAllTime[44.959000]us			

历史记录

#1 - 2021-02-19 11:45 - guo hanlin

- 主题 从 191出现挂死问题，log无异常 变更为 配置MCS0导致191出现挂死问题，log无异常
- 状态 从 新建 变更为 挂起

配置MCS0会导致挂死问题，原因未知，待定位