

B5G_UE - 错误 #4311

B5G终端版本V0.0.1_T06，终端获取到ip，过5分钟发起业务，上行ping不通

2025-10-25 09:53 - 周磊

状态:

已关闭

优先级:

一般

指派给:

梁娜

类别:

目标版本:

开始日期:

2025-10-25

计划完成日期:

% 完成:

0%

预期时间:

0.00 小时

耗时:


0.00 小时

描述

简述：B5G终端版本V0.0.1_T06，终端获取到ip，上行ping不通

测试版本：V0.0.1_T06

问题描述：B5G终端版本V0.0.1_T06，终端获取到ip，上行ping不通



历史记录

- #1 - 2025-10-25 11:37 - 李常
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- #2 - 2025-10-29 11:25 - 李常
- 主题 从 B5G终端版本V0.0.1_T06，终端获取到ip，上行ping不通 变更为 B5G终端版本V0.0.1_T06，终端获取到ip，过5分钟发起业务，上行ping不通
- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

超过5分钟因未做业务，基站释放了RRC连接。应属正常。
close。

文件

image (4).png	124 KB	2025-10-25	周磊
---------------	--------	------------	----