

B5G终端版本V0.0.1 T06，从协议栈log看没收到小区的系统消息

状态:	进行中	开始日期:	2025-10-29
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	葛 奇思	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

问题描述：B5G终端版本V0.0.1_T06，终端启动失败，从协议栈log看没收到小区搜索的报告，抓取phy log

```

0x0a4efc20: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0a4efc30: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
osp_dislay_phy_mem return ok!
addr = 0xa4efc00, len = 64
phy_addr=0xa4efc00, mmap_addr=0xa4ef000, len = 64
0x0a4efc00: 0x003e2d48 0x003e2d48 0x00000000 0x00000000
0x0a4efc10: 0x00000001 0x00000000 0x00000002 0x00000000
0x0a4efc20: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0a4efc30: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
osp_dislay_phy_mem return ok!
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.67.240 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.67.255
    ether 44:00:88:ff:ff:f0 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1909 bytes 182488 (178.2 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1845 bytes 322286 (215.7 KiB)

```

历史记录

- 文件 4341 log.rar 已添加

20251029-095618.jpg	92.8 KB	2025-10-29	周磊
20251029-095618.jpg	92.8 KB	2025-10-29	周磊
4341_log.rar	18.6 KB	2025-10-29	李常