B5G_UE - 错误#4342

B5G终端版本V0.0.1_T06,终端启动失败,phy运行过程卡死后失联

2025-10-29 10:26 - 韩钰

状态: 开始日期: 进行中 2025-10-29 优先级: 计划完成日期: 一般 指派给: 朱荣涛 % 完成: 0% 类别: 预期时间: 0.00 小时 目标版本: 耗时: 0.00 小时

描述

简述:B5G终端版本V0.0.1_T06,终端启动失败,phy运行过程卡死后失联

测试版本: V0.0.1_T06

问题描述:B5G终端版本V0.0.1_T06,终端启动失败,phy运行过程卡死后失联

历史记录

#1 - 2025-10-29 10:56 - 李明新

- 文件 20251029-105456.jpg 已添加

phy程序启动之后板卡直接断联,需检查phy程序引起断联原因,与平台无关

#2 - 2025-10-29 11:00 - 李明新


- 指派给从李明新变更为李常

#3 - 2025-10-29 11:13 - 李常


- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 指派给 从 李 常 变更为 朱 荣涛

#4 - 2025-10-29 11:23 - 韩钰

- 文件img_v3_02rg_fe346ec7-2cdd-4904-925e-08756cf2e03g.jpg 已添加
- 文件 20251029-112326.jpg 已添加



2025-11-04 1/2



文件

img_v3_02rg_fe346ec7-2cdd-4904-925e-08756cf2e03g.jpg	447 KB	2025-10-29	韩 钰
20251029-105456.jpg	447 KB	2025-10-29	李 明新
img_v3_02rg_fe346ec7-2cdd-4904-925e-08756cf2e03g.jpg	447 KB	2025-10-29	韩钰
20251029-112326.jpg	263 KB	2025-10-29	韩钰

2025-11-04 2/2