

3.0基站产品测试 - 错误 #4344

针对CPE无上行流量后，反复掉线，无法成功接入的问题

2025-10-29 10:30 - 杨 杨乐

状态:	转测试	开始日期:	2025-10-29
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	王 旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.4
发现问题版本:	Rel_3.1.4		
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-29 10:31 - 杨 杨乐

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-10-30 09:54 - 杨 杨乐

- 状态 从 进行中 变更为 审视

【问题原因】
3.1.3分支有四UE，大下行子帧配比，同时上下行灌包的场景，出现个别终端上行断流后反复掉线重接的问题
依据：当出现上行无流量，后停止下行灌包，可以恢复UE的上行流；
根因：属于星创易联的Bug

【修改方案】
当流9的session在60秒内建立两次的话，第二次建立session后，如果有下行灌包，则会停止灌包一分钟；用来恢复上行流
这样就不会导致反复重接

【回归方法和注意事项】
长时间跑，查看当出现60s内释放和建立流9的PDU Session后，是否不再继续释放pdu session，并不再重接
使用基本场景多测试一下，比如：
1.16UE场景，做灌包业务
2.切换场景，做灌包业务
如果没有什么问题，则可以关闭问题单。

#3 - 2025-10-30 09:54 - 杨 杨乐

- 状态 从 审视 变更为 转测试

- 指派给 从 杨 杨乐 变更为 王 旭初