

基站横联 - 错误 #4351

横联功率上报Power值异常

2025-10-30 11:30 - 雪峰 赖

状态:	进行中	开始日期:	2025-10-30
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	张 倩	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
给协议栈上报时候取值，l1c_drv_Rx_pwr_ind->Rx0_pwr[slot_in_5ms]，中的ITEM Rx0_pwr是uint32, 对应的DDR取值应该是LOAD_EX_W，原来是LOAD_EX_B			

历史记录

#1 - 2025-11-03 16:22 - 高峰

- 指派给从雪峰 赖 变更为 张 倩

由张倩来合入正式版本吧

#2 - 2025-11-03 16:22 - 高峰

- 状态从新建 变更为 进行中