

B5G_UE - 错误 #4364

B5G终端DD口版本V0.0.1_T06，终端启动成功后，后台卡死并失联

2025-10-31 10:10 - 韩 钰


状态:	进行中	开始日期:	2025-10-31
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李 常	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

简述：B5G终端DD口版本V0.0.1_T06，终端启动成功后，后台卡死并失联

测试版本：V0.0.1_T06

问题描述：B5G终端DD口版本V0.0.1_T06，终端启动成功后，后台卡死并失联



历史记录

#1 - 2025-10-31 12:08 - 李 常

- 状态 从 新建 变更为 进行中

文件

img_v3_02rj_89fb34c7-57dc-4ea2-b91f-7b5e4186c2eg.jpg	135 KB	2025-10-31	韩 钰
--	--------	------------	-----