3.0基站产品测试 - 错误 #4371

验证Pdu Session modify建立多个GBR Qos Flow功能切换后源侧cu挂死

2025-11-03 11:29 - 孙 浩

状态: 开始日期: 已解决 2025-11-03 优先级: 一般 计划完成日期: 指派给: 孙 浩 % 完成: 0% 类别: 预期时间: 0.00 小时 目标版本: 耗时: 0.00 小时 问题归属: CU 目标解决问题版本: Rel_3.1.4 发现问题版本: Rel_3.1.3

描述

【问题描述】基于Rel_3.1.3_Pre1T8版本(替换cu包、mem_config_dl.txt、mem_config_ul.txt文件),验证#4237问题单Pdu Session modify建立多个GBR Qos Flow功能切换后源侧cu挂死,必现;

相关的问题:

关联到 3.0基站产品测试 - 错误 #4237: 通过Pdu Session modify的方式建立多个GBR ...

转测试

2025-10-14

历史记录

#1 - 2025-11-03 11:30 - 孙浩

- 关联到 错误#4237: 通过Pdu Session modify的方式建立多个GBR Qos Flow, cu侧流程走不通 已添加

#2 - 2025-11-04 09:57 - 席 振斌

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#3 - 2025-11-04 10:13 - 席 振斌

【问题原因】

数组越界,源基站释放ue上下文时因pdcp_tx_rb中容器的头指针被踩了,导致源基站挂死;

【修改方案】

修改数组的大小

【回归方法和注意事项】

做切换时,源基站不挂死即可关闭问题单

#4 - 2025-11-04 10:13 - 席 振斌

- 状态 从 进行中 变更为 审视

#5 - 2025-11-04 10:20 - 杨 杨乐

- 状态 从 审视 变更为 转测试
- 指派给从席振斌变更为孙浩

#6 - 2025-11-04 15:28 - 孙浩

- 状态 从 转测试 变更为 已解决

2025-11-04 1/2

文件

cu挂死截图.jpg	216 KB	2025-11-03	孙浩
#4237问题切换后ping不通日志-1103.rar	1.17 MB	2025-11-03	孙浩

2025-11-04 2/2