

3.0基站产品测试 - 错误 #4372

验证Pdu Session modify建立多个GBR Qos Flow功能切换后终端ping不通

2025-11-03 11:33 - 孙浩

状态:	进行中	开始日期:	2025-11-03
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	周立伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.4
发现问题版本:	Rel_3.1.3		
描述			
【问题描述】基于Rel_3.1.3_Pre1T8版本（替换cu包、mem_config_dl.txt、mem_config_ul.txt文件），验证#4237问题单Pdu Session modify建立多个GBR Qos Flow功能切换后终端ping不通了，必现问题，需要du定位；			
相关的问题:			
关联到 3.0基站产品测试 - 错误 #4237: 通过Pdu Session modify的方式建立多个GBR ...			转测试 2025-10-14

历史记录

- #1 - 2025-11-03 11:34 - 孙浩
- 关联到 错误 #4237: 通过Pdu Session modify的方式建立多个GBR Qos Flow，cu侧流程走不通 已添加
- #2 - 2025-11-04 16:10 - 周立伟
- 状态从 新建 变更为 进行中

已修改验证通过。

文件

#4237问题切换后ping不通日志-1103.rar	1.17 MB	2025-11-03	孙浩
-----------------------------	---------	------------	----