

基站横联 - 错误 #4381

接收端发现2个PDU的RB调度有重叠

2025-11-04 14:17 - 高峰

状态:	新建	开始日期:	2025-11-04
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	赵 强	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2025-11-04 14:18 - 高峰
- 文件2个PDU RB位置有重叠,参数异常.jpg 已添加
- #2 - 2025-11-04 14:19 - 高峰
- 需要L2 来看一下TCI payload

文件

2个PDU RB位置有重叠,参数异常.jpg	167 KB	2025-11-04	高峰
------------------------	--------	------------	----