

3.0基站产品测试 - 错误 #4382

【Rel_3.1.3_Pre1T7_E500_4UE】4UE做上下行UDP业务，F1断链恢复小区重建后，下行业务不通

2025-11-04 15:38 - 张 开科

状态:	新建	开始日期:	2025-11-04
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	周 立伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.3
发现问题版本:	Rel_3.1.3		
描述			
4UE接入后，做上下行UDP业务，压力测试3个小时左右，偶现F1断链，自动重建小区后，PDCP处理有点异常，终端再接入后，做上下行UDP业务，下行速率为0			