## 3.0基站产品测试 - 错误 #4407

# 3.1.3pre1T8版本测试过程中,出现du coredump挂死。

2025-11-10 17:14 - 程 鹏

状态: 开始日期: 进行中 2025-11-10 优先级: 高 计划完成日期: 2025-11-30 指派给: 周 立伟 % 完成: 0% 类别: 预期时间: 0.00 小时 耗时: 目标版本: 0.00 小时 问题归属: DU 目标解决问题版本: Rel\_3.1.3 发现问题版本: Rel\_3.1.3

#### 描述

3.1.3pre1T8版本测试过程中,出现du coredump挂死。

基站长跑91h以上,在计划进行单终端峰值验证时(700M灌包正在灌包),其他三部终端下电,此时出现du coredump。

#### 历史记录

#1 - 2025-11-18 11:24 - 周 立伟

- 文件 20251118-112324.jpg 已添加
- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-11-18 11:28 - 周 立伟

nCell=0,局部变量内存被踩,怀疑点有3个:

- 1、cell数组越界,踩了局部变量内存;
- 2、多个U64局部变量使用,rgSCHLvl1TomTtiInd调用栈比较深,存在栈内存溢出问题;
- 3、cmPrcTmr函数增加了timerList检查处理,会主动修改timerList链表;
- #3 2025-11-18 11:31 周 立伟

已针对上述3个怀疑点进行了优化修改,验证中:

- 1、增加cell数组越界保护;
- 2、将多个U64局部变量变更为全局变量使用;
- 3、增加cmPrcTmr函数隔离处理(用户面和MAC独立使用各自的cmPrcTmr函数);

### 文件

1111.jpg 1.16 MB 2025-11-10 程鹏

2025-11-24 1/2

2025-11-24 2/2