3.0基站产品测试 - 错误 #4419

【Rel_3.1.3_Pre1T8_3.3G_正维整机】网管无法实时读取设备功放版本及各通道状态/电压/电流/温度/输出功率/反射功率/驻波比参数

2025-11-12 15:20 - 张 开科

状态: 进行中 **开始日期**: 2025-11-12

优先级: 一般 计划完成日期:

指派给: 李 明新 % 完成: 0%

类别:预期时间:0.00 小时目标版本:耗时:0.00 小时

问题归属: DRV 目标解决问题版本: Rel_3.1.3

描述

网管无法实时读取设备功放版本及各通道状态参数/电压/电流/温度/输出功率/反射功率/驻波比/

历史记录

#1 - 2025-11-17 12:33 - 李明新

已修改程序,待下版本合入

#2 - 2025-11-17 12:33 - 李明新

- 状态 从 新建 变更为 进行中

文件

img_v3_02rv_5b03a80f-03f6-4de5-970d-c854743649ag.jpg 324 KB 2025-11-12 张开科

2025-11-24 1/1