3.0基站产品测试 - 错误 #4449

错误 # 4426 (进行中): gnb_agent增加判断功放指标为非法时不给网管转发机制

功放版本添加保护

2025-11-17 14:11 - 李宇哲

状态: 转测试 开始日期: 2025-11-17

优先级: 一般 计划完成日期:

指派给: 王 旭初 % 完成: 0%

 类别:
 预期时间:
 0.00 小时

 目标版本:
 耗时:
 0.00 小时

问题归属: DU 目标解决问题版本: Rel_3.1.4

发现问题版本: Rel_3.1.4

描述

对功放版本与频率添加保护,如果功法型号不在下列中,则上报0

厂商	类型	频段	通道	额定功率	极限输出	额定电压	栅极电压-使能	栅极电压-关闭	末级静态电流	末级满额电流	功放型号
海泰	终端	600M和4.9G双频	4T4R	5w		24V					0x6049FA42
海泰	基站	600M	2T2R	10w		48V					0x0600FB23
军特	终端	600M和4.9G双频	4T4R	5w		24V					0x6049EA42
军特	基站	600M	2T2R	10w		48V					0x0600EB23
军特	基站	N78(3.3-3.6GHz)	2T2R	20w		48V					0x3336EB24
军特	基站	N78(3.3-3.6GHz)	4T4R	0.5w		24V					0x3336EB4A
军特	基站	L6G(5725-5875MHz)	4T4R	2w		48V					0x5758EB41
军特	基站	L6G(5925-6125MHz)	4T4R	2w		48V					0x5961EB41

历史记录

#1 - 2025-11-17 14:14 - 李宇哲

- 文件 屏幕截图 2025-11-17 141247.png 已添加
- 文件 屏幕截图 2025-11-17 141311.png 已添加
- 状态 从 新建 变更为 进行中

改之前

.168.62.247	网卡2 eth2, 192.168.68.247	CPU 8 cores
n GNU/Linux 10 (buster)	内核版本 Linux 5.10.165-v8	小区状态 异常
2.8G	GPS 开	
	通道(3) 开关 关	
	通道(4) 开关 关	
	n GNU/Linux 10 (buster)	内核版本 Linux 5.10.165-v8 2.8G GPS 开 通道(3)开关 关

改之后

2025-11-24 1/2

设备类型 YZRT_SoC_gNB_V101 **网卡1** eth0, 192.168.62.248 **网卡2** eth2, 192.168.68.248

软件版本 Rel_3.1.3_Pre1T8 **操作系统** Debian GNU/Linux 10 (buster) **内核版本** Linux 5.10.165-v8

磁盘使用 25.5 / 114.3G 内存使用 3.5 / 12.8G GPS 开

射频单元信息

版**本** - - **通道(1)开关** 关 **通道(3)开关** 关

频率HZ -- 通道(2)开关 关 通道(4)开关 关

#2 - 2025-11-17 15:23 - 李宇哲

- 父任务 被设置为#4426

#3 - 2025-11-18 09:31 - 李宇哲

- 状态 从 进行中 变更为 审视
- 指派给从李宇哲变更为周立伟

已走查,验证转审视

#4 - 2025-11-18 11:07 - 周 立伟

- 状态 从 审视 变更为 转测试
- 指派给从周立伟变更为王旭初

已自验通过,合入3.1.4_Pre1T4版本,可转测。

文件

img_v3_02s0_45cc819d-a39c-4edd-935d-b6d5b50308fg.jpg	124 KB	2025-11-17	李宇哲
屏幕截图 2025-11-17 141247.png	43.8 KB	2025-11-17	李宇哲
屏幕截图 2025-11-17 141311.png	37.6 KB	2025-11-17	李宇哲

2025-11-24 2/2