

3.0基站产品测试 - 错误 #4453

UM模式下ddds流控处理修改

2025-11-18 10:41 - 席 振斌

状态:	转测试	开始日期:	2025-11-18
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	孙 浩	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.4
发现问题版本:	Rel_3.1.4		
描述			
相关的问题:			
关联到 3.0基站产品测试 - 错误 #4459: RLC UM模式下行超流量大业务量灌包30分钟断流			进行中 2025-11-19

历史记录

#1 - 2025-11-18 10:42 - 席 振斌

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-11-20 19:34 - 席 振斌

- 关联到 错误 #4459: RLC UM模式下行超流量大业务量灌包30分钟断流 已添加

#3 - 2025-11-20 20:20 - 席 振斌

- 状态 从 进行中 变更为 审视

- 指派给 从 席 振斌 变更为 杨 杨乐

【问题原因】
目前cu侧 um模式下没有根据ddds做流控处理
【修改方案】
根据ddds上报的dbsize做流控处理
【回归方法和注意事项】
um模式下的视频通话看是否能保持5分钟以上就说明没有问题

#4 - 2025-11-20 20:49 - 杨 杨乐

- 状态 从 审视 变更为 转测试

- 指派给 从 杨 杨乐 变更为 孙 浩