

3.0基站产品测试 - 错误 #4459

RLC UM模式下行超流量大业务量灌包30分钟断流

2025-11-19 10:51 - 郭 锁奇

状态:	进行中	开始日期:	2025-11-19
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	韩 伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.4
发现问题版本:	Rel_3.1.4		
描述			
Rel_3.1.4_Pre1T1版本，RLC UM模式下行超流量大业务量灌包30分钟断流问题。			
相关的问题:			
关联到 3.0基站产品测试 - 错误 #4453: UM模式下ddds流控处理修改			转测试 2025-11-18

历史记录

#1 - 2025-11-19 14:03 - 韩 伟

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-11-20 10:56 - 韩 伟

该问题通过在环境多次尝试复现，发现du存在不上报DDDS情况，特别是在大业务量时；分析代码发现目前UM模式这块的实现逻辑存在问题：
1、上报ddds的定时器依赖于cu下发报文触发，在特殊情况下cu因流控停止下发业务，则du也会进入无法持续触发定时器上报ddds的异常情况。
2、du侧上报ddds的另外一种方式，是在发包后上报，但是目前接口函数不能被执行，导致该方式是失效状态。
基于上述两个主要问题，已对代码进行修改，验证两种方式均可生效了。

#3 - 2025-11-20 19:34 - 席 振斌

- 关联到 错误 #4453: UM模式下ddds流控处理修改 已添加