

eCPRI - 错误 #447

TDD切换导致204b rx挂死

2021-02-25 16:42 - 匿名用户

状态:	挂起	开始日期:	2021-02-25
优先级:	低	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:	FPGA	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			

**描述**  
现象：pl部分tdd切换时，204b rx的ip核接收数据rx\_di/dq全部为0  
测试：对ttd时钟发生、trx\_ctl、rx\_att分别进行测试，未复现现象  
环境：  
du : eth\_ecpri\_fr\_init\_T210209b , 2.230  
ru : YunSDR\_iqx7400pru\_cpri2ad9371b\_fr\_use\_tdd\_ctrl\ 2.89  
硬件:2.245及 带功放pru

历史记录

#1 - 2021-02-25 16:43 - 匿名用户

问题不复现，挂起

#2 - 2021-02-25 16:43 - 匿名用户

- 状态从新建 变更为 挂起