

3.0基站产品测试 - 错误 #4499

[3.0产品测试] 终端在两个站来回切换20次后掉线

2025-11-26 17:06 - 黄毅

状态:	进行中	开始日期:	2025-11-26
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	席振斌	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.3
发现问题版本:	Rel_3.1.3		
描述			
测试版本：Rel3.1.3_Pre1T8版本			
测试设备：基站1：军特整机192.168.8.234 基站2：单板192.168.8.233			
测试用例：5.8G转频终端单用户切换测试			
基站配置：7D2U			
测试终端：星创CPE			
测试场景：终端接入后，下行灌包100M，在两个站来回切换			
问题描述：终端接入233后，在两个站来回切换20次左右，在233出现了掉线			
看信令流程，掉线前先发了path Switch消息			

历史记录

#1 - 2025-11-26 17:07 - 席振斌

- 状态从 新建 变更为 进行中

文件

切换掉线.rar	269 KB	2025-11-26	黄毅
切换掉线cu日志.rar	1.69 MB	2025-11-26	黄毅
20251126-170535.jpg	1.13 MB	2025-11-26	黄毅