

基站横联 - 错误 #4502

横联动态带宽调整以及相位补偿因子错误

2025-11-26 19:57 - 宋卿

状态:	进行中	开始日期:	2025-11-26
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	高峰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
在动态带宽调整环境发现带宽从100M切换到20M后，后7个符号的频域映射位置错误。错误原因是由于在dl0调整带宽后，将新带宽保存在g_phy_cell_cfg.dl_bandwidth中，dl1里的g_phy_cell_cfg.dl_bandwidth值并没有被更新，因此发生错误。 同理在更新频点后，更新后的相位补偿因子也存在相同的问题，与上述问题一起更正。 版本在徐良芳环境验证通过，100M切换到20M之后流量正常。			

历史记录

#1 - 2025-11-27 11:17 - 宋卿

- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 指派给 从 宋卿 变更为 高峰
- % 完成 从 0 变更为 100

上海环境回归验证通过，100M流量正常，切换到20M之后流量正常