

3.0基站产品测试 - 错误 #4556

【Rel_3.1.3_Pre1T6_E500多用户】上行频选调度，偶现部分用户的RB调度不是按照SRS上报的最佳SINR滑窗组调度

2025-12-05 11:43 - 张开科

状态:	审视	开始日期:	2025-12-05
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	周立伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.4
发现问题版本:	Rel_3.1.3		
描述			
打开上行频选调度，SRS配置 SRS_CSRS=57 SRS_BSRS=2 SRS_BHOP=0 SRS_PERIOD=80slots 接入好中差点用户，发现差点用户的RB调度不是按照SRS上报的最佳SINR滑窗组调度 与研发确认后，认为是srs每周期上报一次，就刷新一部分，实时上报刷新导致的，加个转存修改			

历史记录

#1 - 2025-12-09 10:10 - 赵晓辉

- 状态从新建变更为进行中

在SRS 上报且收集完一个整带的时候将存储的rbsinr进行转存，调度的时候使用转存的数值。

#2 - 2025-12-19 09:46 - 赵晓辉

- 状态从进行中变更为审视

修复了频选调的算法功能中选最优RB的算法部分。

#3 - 2025-12-19 09:47 - 赵晓辉

- 目标解决问题版本从 Rel_3.1.3 变更为 Rel_3.1.4

#4 - 2025-12-19 10:54 - 赵晓辉

- 指派给从赵晓辉变更为周立伟