

## 基站横联 - 错误 #4618

横联板卡在cpri断链(因为调时偏)又建链时，概率性出现建链异常，REG\_FRAME\_RX\_STAT=1E，但LOF计数在增长

2025-12-17 09:37 - 杨晋

状态:	新建	开始日期:	2025-12-17
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	杨晋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
使用打桩版本，每300ms调整一次时偏，在横联板卡有这个问题，在EVMT4+RU2.0环境没有问题			
<b>相关的问题:</b>			
<a href="#">关联到 基站横联 - 错误 #4560: 自同步5节点长跑，出现PSS无法搜索成功</a>		已解决	2025-12-06

### 历史记录

#1 - 2025-12-17 09:40 - 杨晋

- [关联到 错误 #4560: 自同步5节点长跑，出现PSS无法搜索成功](#) 已添加