

网管产品 - 错误 #4639

网管2.3.0pre1T2版本，baseservice版本不上报 “ baseservice启动成功事件 ”

2025-12-22 14:55 - 杨凯

| | | | |
|--|-----|---------|------------|
| 状态: | 已解决 | 开始日期: | 2025-12-22 |
| 优先级: | 一般 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 杨凯 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| 网管2.3.0pre1T2版本，baseservice版本不上报 “ baseservice启动成功事件 ” | | | |

历史记录

#1 - 2025-12-22 17:12 - 李玮璇

- 状态从 新建 变更为 进行中

【问题原因】

baseService启动事件没有填写msglen导致网管backend处理崩溃，原因是msglen没有填写，网管告警结构和基站不一样，用一个专门的函数计算需要在最后调用一下，缺少了最后这步调用

【修改方案】

baseService增加正确的msglen，网管添加对消息的校验防止自身崩溃；并且补充2.0网管基站新功能缺少的部分配置；

【回归方法和注意事项】

验证baseService启动事件可以正常上报

#2 - 2025-12-26 08:59 - 李玮璇

- 状态从 进行中 变更为 审视

#3 - 2025-12-26 09:00 - 李玮璇

- 状态从 审视 变更为 转测试

- 指派给从 李玮璇 变更为 杨凯

请在新的网管2.3.0pre1T2版本回归验证

#4 - 2025-12-26 09:23 - 杨凯

- 状态从 转测试 变更为 已解决

2.3.0pre1T2版本已实现
inner_ver_id=103
build_time=2025-12-22T16:49:24
desc=YZMM2.3.0pre1T2
git_tag=03ff5af836169692f3fa0c5854e4a3281e99e64d