

# B5G\_UE - 错误 #4650

1和2两个OC-UE互相发现了，然后2死机了，2起来后，互相Ping不通

2025-12-23 19:25 - 李 珮璇

状态:	进行中	开始日期:	2025-12-23
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	b jz	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
如题目，关于单项终端重启后的重新建链流程			

## 历史记录

#1 - 2025-12-23 19:26 - 李 珮璇

- 状态从 新建 变更为 进行中

问题点： 第一：被动方sac成功后没有再次处理鉴权请求的状态机——sac需要增加状态机

第二：rrc在rb删除消息后没完全删除rb，收到第二次rb建立的时候因为有rb没有回复rb建立完成导致主动方没有发送鉴权请求——需要rrc优化rb删除和重建流程

第三：2重启后，1设备没处理特殊序列0无法判断邻居重新开机了？为何收到第一条2设备的hna序列号是2而不是0？导致序列号一直被认为是旧的过滤了——mac第一条广播未调度出去  
(原因：mac首次组包的时候会耗费较久时间导致调度发出后包才组好，nc已做简单优化超时清理一次本地序列号记录，防止序列号0收不到无法校验重启序列号翻转，但是在后续快速重启场景下mac需要修改此点)

#2 - 2025-12-24 14:36 - 李 珮璇

sac和nc的优化已经做完，剩余需要rrc完善rb删除和重建流程后测试，rrc关注问题点第二

#3 - 2026-01-06 15:32 - 李 常

- 指派给 从 李 珮璇 变更为 b jz