

2.0基站产品化测试 - 错误 #4651

针对FAPI PUCCH PDU 中maxCodeRate填写错误的问题进行修复

2025-12-24 10:51 - 赵晓辉

状态:	新建	开始日期:	2025-12-24
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	赵晓辉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_3.1.4	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_3.1.4		
描述			
目前在下PUCCH PDU 时，发现 maxCodeRate 该参数没有修复过来，仍然会按照2.0的参数走，这样会导致PHY取到该参数时发生数组越界。			

历史记录

#1 - 2025-12-24 11:46 - 赵晓辉

- 文件 屏幕截图 2025-12-24 114450.png 已添加

该问题已经修复

文件

屏幕截图 2025-12-24 105038.png	7.96 KB	2025-12-24	赵晓辉
屏幕截图 2025-12-24 114450.png	6.73 KB	2025-12-24	赵晓辉