

3.0基站产品测试 - 错误 #4653

[3.0产品测试] 单终端在两个站来回切换100次左右，一个基站出现cu挂死

2025-12-24 14:56 - 黄毅

状态:	已解决	开始日期:	2025-12-24
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	黄毅	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.3Pre2
发现问题版本:	Rel_3.1.3Pre2		
描述			
测试版本 : Rel3.1.3_Pre2T2版本 测试设备 : 基站1 : 军特整机192.168.8.234 基站2 : 单板192.168.8.233 测试用例 : 5.8G转频终端单用户切换测试 基站配置 : 7D2U 测试终端 : 星创CPE 测试场景 : 终端接入后, 下行灌包100M, 在两个站来回切换 问题描述 : 终端接入后, 在两个站来回切换100次左右, 234基站出现cu挂死。			

历史记录

#1 - 2025-12-25 16:36 - 杨杨乐

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2026-01-05 10:45 - 杨杨乐

- 状态从进行中变更为审视

【问题原因】

切换时, 同时触发了同频和异频的事件, 导致异常触发, 程序崩溃

【修改方案】

对于该场景, 做了异常保护

【回归方法和注意事项】

同时配置同频和异频邻区, 然后长跑, 如果触发过同时的同频和异频的事件, 程序正常, 可以关闭问题单

#3 - 2026-01-05 10:45 - 杨杨乐

- 状态从审视变更为转测试

- 指派给从杨杨乐变更为黄毅

#4 - 2026-01-06 15:49 - 黄毅

- 状态从转测试变更为已解决

Rel_3.1.3_Pre2T2已验证

文件

20251224-145410.jpg	498 KB	2025-12-24	黄毅
1224_cu挂死.rar	9.01 MB	2025-12-24	黄毅