

### 3.0基站产品测试 - 错误 #4655

16UE , 1D1S3U上行双流灌包 , UE掉线

2025-12-24 15:27 - 郭锁奇

状态:	已关闭	开始日期:	2025-12-24
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	郭锁奇	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.4
发现问题版本:	Rel_3.1.4		
描述			
Rel_3.1.4_Pre1T3版本 , 16UE , 1D1S3U上行双流灌包 , UE掉线。			

#### 历史记录

#1 - 2025-12-27 13:39 - 周立伟

- 状态从新建变更为进行中

通过代码排查#4509 1D3U子帧配比，上行双天线16UE上、下行udp灌包长保，du coredump worker1优化引入此问题。代码回退后，验证无此问题。

#2 - 2025-12-27 13:40 - 周立伟

- 状态从进行中变更为审视

先做代码回退处理，后续再考虑worker1优化处理。

#3 - 2025-12-27 13:41 - 周立伟

- 状态从审视变更为转测试

- 指派给从周立伟变更为郭锁奇

验证通过，可转测。

#4 - 2026-01-06 15:44 - 郭锁奇

- 状态从转测试变更为已解决

#5 - 2026-01-06 15:44 - 郭锁奇

- 状态从已解决变更为已关闭

Rel\_3.1.4\_Pre1T4验证关闭