

网管产品 - 错误 #4658

下行功率分配给出的取值范围越界

2025-12-24 16:55 - 孙 泽林

状态:	转测试	开始日期:	2025-12-24
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	马 党旗	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
软件版本 : 3.1.3pre2T2 物理设备 : 军特N78整机 测试设备 : 鼎桥cpe 测试用例 : 下行功率控制 问题描述 : 下行功率分配配置为动态 , 将中心用户的偏移设置较大 (专用pds-400 中心偏移-2900) , 功控功能失效 , log中查看计算异常。 分析 : 配置值越界 , 只能配置-3200以内。网管侧给出的配置范围值-32768已经超限 , 请研发修改 ;			

历史记录

#1 - 2025-12-25 09:11 - 李 宇哲

- 文件 屏幕截图2025-12-25 090822.png 已添加
- 指派给 从 李宇哲 变更为 钱 伯宁

#2 - 2025-12-25 09:21 - 李 宇哲

- 文件 屏幕截图2025-12-25 090822.png 已添加

#3 - 2025-12-25 09:27 - 钱 伯宁

- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 目标解决问题版本 从 Rel_3.1.3Pre2 变更为 Rel_3.1.4

已合入3.1.3 , 3.1.4,3.1.5基线 , 待发布下个版本测试回归

#4 - 2025-12-25 09:28 - 钱 伯宁

- 项目 从 3.0基站产品测试 变更为 网管产品
- 状态 从 进行中 变更为 审视
- 指派给 从 钱伯宁 变更为 马党旗
- 发现问题版本 已删除 (Rel_3.1.3Pre2)
- 目标解决问题版本 已删除 (Rel_3.1.4)
- 问题归属 已删除 (DU, 网管)

#5 - 2025-12-25 09:28 - 李 宇哲

- 文件 屏幕截图2025-12-25 092742.png 已添加

下行功控开关	单通道最大发射功率(dbm)	SSS,PBCH相对于小区RE基准的功率偏移(0...)	PSS相对于SSS的功率偏移
关闭	200	0	0 db
CSI-RS相对于SSS的功率偏移	公共PDCCH相对于小区RE基准功率偏移(0....)	专用PDCCH相对于小区RE基准功率偏移(0....)	公共PDSCH相对于小区RE基准功率偏移(0....)
-3 db	0	0	-300
专用PDSCH相对于小区RE基准功率偏移(0....)	SSB 发送天线数	PDSCH 中心用户功率偏移(0.01dB)	
-300	1	0	

图中框中的参数需修改范围为[-3200,0]
合入到3.1.3 3.1.4 3.1.5

#6 - 2025-12-31 13:40 - 马党旗
- 状态从 审视 变更为 转测试

文件

屏幕截图 2025-12-25 090822.png	42.3 KB	2025-12-25	李宇哲
屏幕截图 2025-12-25 090822.png	46.5 KB	2025-12-25	李宇哲
屏幕截图 2025-12-25 092742.png	43 KB	2025-12-25	李宇哲