

3.0基站产品测试 - 错误 #4662

【Rel_3.1.3_Prototype2_T2_正维整机3.3G】两用户，第一个用户接入后，第二个用户接入没有msg3，无法接入

2025-12-25 12:03 - 张开科

状态:	已解决	开始日期:	2025-12-25
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	张开科	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.3Pre2
发现问题版本:	Rel_3.1.3Pre2		
描述			
【Rel_3.1.3_Prototype2_T2_正维整机3.3G】 终端使用广和通cpe和大功率终端cpe，两终端单独接入ok，同时接入时，第二个用户可以搜到基站信号，但是没有Msg3调度，此时把终端1掉电，终端2可接入 更换du小包为3.1.3pre2T1的du，两终端可接入 更换du小包为立伟gnb_du_2025-12-24-06-21-14_313，两终端可接入 整包回退至3.1.3pre2T1，两终端可接入			

历史记录

#1 - 2025-12-25 13:34 - 魏幸幸

- 状态从 新建 变更为 进行中
- 指派给从 魏幸幸 变更为 周立伟

#2 - 2025-12-27 13:37 - 周立伟

- 状态从 进行中 变更为 审视

通过代码排查#4509 1D3U子帧配比，上行双天线16UE上、下行udp灌包长保，du coredump worker1优化引入此问题。
代码回退后，验证无此问题。

#3 - 2025-12-27 13:37 - 周立伟

- 状态从 审视 变更为 转测试
- 指派给从 周立伟 变更为 张开科

验证通过，可转测。

#4 - 2025-12-30 14:07 - 张开科

- 状态从 转测试 变更为 已解决

使用最新的3.1.3pre2t2版本验证无问题