

3.0基站产品测试 - 错误 #4666

ICIC特性，ue切换到目标基站后，再次出发A4事件，没有下发重配置的消息，导致无法进行周期性测量上报

2025-12-26 13:38 - 王旭初

状态:	转测试	开始日期:	2025-12-26
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	王旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.4
发现问题版本:	Rel_3.1.4		
描述			
cu已知提单跟踪			

历史记录

#1 - 2025-12-26 13:39 - 席振斌

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2025-12-27 11:34 - 席振斌

【问题原因】

切换的时候ue的上下文中没有对下行频点赋值，其他的接入流程都赋值了，在icic的时候为了防止A4上报的pci不是期望的pci做了拦截，用下行频点做了拦截，切换下行频点没赋值的话，会拦截不发送重配置信令

【修改方案】

在切换流程时对ue上下文中的下行频点赋值，同时修改了is_have_periodical_rpt中，num_report_config_to_add_mod_info和num_meas_id_to_add_mod_info使用错误的问题，当异频和同频同时配置时，num_meas_id_to_add_mod_info要大于num_report_config_to_add_mod_info，混用会误判

【回归方法和注意事项】

icic和切换的混合场景测试case

#3 - 2025-12-27 11:34 - 席振斌

- 状态从进行中变更为审视

- 指派给从席振斌变更为杨杨乐

#4 - 2025-12-27 11:40 - 杨杨乐

- 状态从审视变更为转测试

- 指派给从杨杨乐变更为王旭初

#5 - 2025-12-29 09:10 - 席振斌

- 主题从ICIC特性，ue切换到目标基站后，再次出发A4事件，下发重配置的消息，没有待mea_id=5的字段，导致无法进行周期性测量上报 变更为ICIC特性，ue切换到目标基站后，再次出发A4事件，没有下发重配置的消息，导致无法进行周期性测量上报