

3.0基站产品测试 - 错误 #4673

[3.0产品测试] 干扰规避测试中，干扰恢复后基站干扰测量上报异常

2025-12-29 15:08 - 黄毅

状态:	审视	开始日期:	2025-12-29
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	周立伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.3Pre2
发现问题版本:	Rel_3.1.3Pre2		
描述			
测试版本 : Rel3.1.3_Pre2T2版本 测试设备 : 军特整机192.168.8.234, 网管 : 192.168.8.170 测试用例 : 干扰规避测试 基站配置 : 7D2U 测试终端 : 广和通CPE 测试场景 : 基站启动正常, 干扰测量正常, 打开信号源触发干扰规避, 过5分钟后, 关闭信号源触发干扰恢复。 问题描述 : 干扰恢复后, 基站干扰测量上报异常, 测量值时有时无。 研发分析 : du分析消息中带的时间戳存在问题			

历史记录

#1 - 2026-01-04 10:55 - 赵晓辉

- 状态 从 新建 变更为 进行中

- 指派给 从 赵晓辉 变更为 周立伟

#2 - 2026-01-04 10:59 - 周立伟

DU上报RIP KPI异常问题定位为udp_client线程与phy_recv线程同时操作RIP上报的全局变量, 导致存在RIP kpi上报全0的问题。

#3 - 2026-01-04 11:01 - 周立伟

解决方案 : 增加rip上报备份处理, rip上报使用当前值, kpi上报使用备份或当前值。

#4 - 2026-01-04 11:01 - 周立伟

已修改, DU自验通过。

#5 - 2026-01-04 11:02 - 周立伟

- 状态 从 进行中 变更为 审视

已走查完成, 待转测。

文件

20251229-150726.jpg

273 KB

2025-12-29

黄毅