

网管产品 - 错误 #4740

PMI开关更改为下行PMI开关

2026-01-15 09:25 - 李 宇哲

状态:	已解决	开始日期:	2026-01-15
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	杨 凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
PMI_ENBLE 显示名称改成下行PMI开关			

历史记录

#1 - 2026-01-15 09:28 - 钱 伯宁

- 项目从 3.0 基站产品测试 变更为 网管产品
- 状态从 新建 变更为 进行中
- 发现问题版本 已删除 (Rel_3.1.5)
- 目标解决问题版本 已删除 (Rel_3.1.5)
- 问题归属 已删除 (DU, 网管)

已添加，待合入 Rel_3.1.5_PrelT2 版本测试回归

#2 - 2026-01-15 09:28 - 钱 伯宁

- 状态从 进行中 变更为 审视
- 指派给从 钱 伯宁 变更为 马 党旗

#3 - 2026-01-15 14:43 - 马 党旗

- 状态从 审视 变更为 转测试

#4 - 2026-01-30 17:56 - 马 党旗

- 指派给从 马 党旗 变更为 杨 凯

#5 - 2026-02-02 14:39 - 杨 凯

- 状态从 转测试 变更为 已解决

YZMM2.4.0Pre1T1已实现

321版本已实现