

网管产品 - 错误 #4745


【3.1.5PRe1T1版本】网管上-基站收发天线数-MRU使能开关等参数提交后显示为空

2026-01-15 14:53 - 韩 钰

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 转测试 | 开始日期: | 2026-01-15 |
| 优先级: | 一般 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 杨凯 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |

描述

网管上-基站收发天线数-MRU使能开关等参数提交后显示为空



网元管理 / 拉远基站 / 241 / 参数配置

基础配置

| | | | |
|----------------|--------------|----------------|----------------|
| PCI | 频段 | 小区标识 | SSB单RE功率 (dbm) |
| 241 | 78 | 1 | -24 |
| 基站名称 | CSI-RS Port数 | SRS Port数 | 基站收发天线数 |
| YZRT241 | 四端 | 双端 | 请选择 |
| MRU使能开关 | | 子帧配比 | 特殊子帧配比 |
| 请选择 | | 7D1S2U | 6D4G4U |
| AMF IP | TAC | 基站CP IP | Band Width |
| 192.168.62.10 | 1 | 192.168.62.241 | 100M |
| CU UP EMBB IP | MCC[0] | MCC[1] | MCC[2] |
| 192.168.68.241 | 0 | 0 | 1 |
| MNC[0] | MNC[1] | 小区发射功率(dBm) | 小区管理状态 |
| 0 | 1 | 43 | 小区激活 |

2026-01-15 14:51:53 18条

历史记录

#1 - 2026-01-27 11:09 - 周立伟

- 指派给 从 周立伟 变更为 钱伯宁

网管显示问题。

#2 - 2026-01-27 11:21 - 钱伯宁

- 状态 从 新建 变更为 进行中

已修改显示主控文件，待合入下个版本测试回归

#3 - 2026-01-27 11:22 - 钱 伯宁

- 项目从 3.0 基站产品测试 变更为 网管产品
- 状态从 进行中 变更为 反馈
- 指派给 从 钱 伯宁 变更为 马 党旗
- 发现问题版本 已删除 (Rel_3.1.5)
- 目标解决问题版本 已删除 (Rel_3.1.5)
- 问题归属 已删除 (DU)

#4 - 2026-01-28 17:32 - 马 党旗

- 状态从 反馈 变更为 审视

#5 - 2026-01-28 17:32 - 马 党旗

- 状态从 审视 变更为 转测试

#6 - 2026-01-30 17:52 - 马 党旗

- 指派给 从 马 党旗 变更为 杨 凯

文件

c4b6d0fc-525c-4bf6-9eca-f03565f3dd39.png

106 KB

2026-01-15

韩 钰