

3.0基站产品测试 - 错误 #4746

[3.0产品测试] 4终端空口压力测试，长跑15h上行灌包的终端mcs掉0

2026-01-16 10:03 - 黄毅

状态:	新建	开始日期:	2026-01-16
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	魏幸幸	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.3Pre2
发现问题版本:	Rel_3.1.3Pre2		
描述			
测试版本：最新版本Rel3.1.3Pre2T2			
测试设备：基站192.168.8.234 核心网 192.168.8.219			
测试用例：多用户压力测试（4用户）			
基站配置：7D2U			
测试终端：星创CPE*3+广和通CPE*1			
测试场景：7D2U，4终端空口，每终端下行100M灌包，一个终端上行100M			
测试结果：长跑15h，基站正常，终端全部在线业务正常，上行灌包的终端mcs掉0，重启终端后恢复正常。			

文件

20260116-100123.jpg	185 KB	2026-01-16	黄毅
20260116-100129.jpg	180 KB	2026-01-16	黄毅
0109_mcs掉0.rar	3.05 MB	2026-01-16	黄毅